

Křtomil**Stávající stav**

Západním směrem od města Bystřice pod Hostýnem leží obec Křtomil, která se rozkládá podél toku řeky Bystřičky. Severním směrem od obce je malá vodní nádrž na bezejmenném potoce.

Při povodni 07/1997 byla zaplavena část obce vodou z Bystřičky. Došlo k narušení břehů a opevnění koryta toku, došlo ke stržení lávek.

Návrh protipovodňových opatření

V některých částech toku je třeba koryto Bystřičky pročistit a zkapacitnit, především ve spodním úseku v délce cca 800 m, pro snížení hladin povodňových průtoků a v některých částech toku je zas nutno koryto upravit a opevnit v délce cca 500 m pro zabránění strhávání břehů a podemílání místní komunikace, která prochází v souběhu obcí Křtomil. V případě nedostatečné kapacity koryta bude nutno přilehlou zástavbu podél Bystřičky ochránit většinou pomocí ochranných zídek, neboť koryto většinou protéká mezi místními komunikacemi ve stísněných poměrech a nelze zde vybudovat odsazené zemní hráze.

Náklady na protipovodňová opatření

celkem: 7,2 mil. Kč