

## **Dobromilice**

### **Stávající stav**

Obec Dobromilice se rozkládá jižním směrem od města Prostějov v jižní části zemědělské oblasti Hané. Obcí protéká říčka Brodečka, která napájí nevelkou soustavu rybníků, které jsou situovány východně od obce.

Nad obcí je koryto Brodečky neupravené a přirozeně meandrující. Na horním okraji zástavby obce je koryto kříženo silniční komunikací s klenutým zděným mostem o třech polích. Průtočný profil je zde poněkud rozšířený a tedy náchylný k ukládání štěrkových splavenin. Je to patrné i z kanalizačních výustí a různých odpadů, které jsou do



poloviny zanesené. Při povodních může docházet k ucpávání mostního profilu větvemi a spadlými stromy, které se nabalují na mostní pilíře klenutého mostu.

Krátce nad silničním mostem je v korytě vzdouvací práh, který nahání vodu do hrazeného náhonu na levém břehu, který v souběhu s hlavním tokem prochází ve formě malého příkopu téměř po vrstevnici až k rybníkům nad obcí Doloplazy. Náhon je rovněž z velké části zanesen a zarostlý vodními rostlinami a keři. Koryto říčky s šířkou ve dně cca 3 až 6 m je mezi řadami rodinných domů a v oplocených zahradách prakticky nepřístupné a tedy neudržované, porostlé v březích křovinami a stromy. Opěrné zidky a zdi oplocení a místní zástavba rodinných domků a hospodářských stavení přiléhají až ke korytu, takže zanesený a prorostlý tok nelze prakticky čistit.

Dle informací místních občanů není v paměti povodňový stav takový, že by došlo k záplavě zástavby povrchovými vodami. Problémy zde vznikají téměř každoročně zaplavováním sklepů a snížených míst ve dvorcích a zahrádkách při zvýšených vodních stavech prostřednictvím nezahrazených kanalizačních výustí a různých odpadů.



### Návrh protipovodňových opatření

Obdobně jako u jiných lokalit je zde třeba osadit na různé trubní odpady zpětné klapky a na otevřené výustě a odvodňovací příkopy vybudovat objekty se stavítkovými uzávěry, apod.

Rovněž je třeba provádět pravidelnou údržbu toku, odtěžovat splaveniny a mýtit křoviny a přestálé stromy. Správce toku by si měl zajistit přístup ke korytu a dohodnout soustavnou údržbu v soukromých zahradách a dvorcích s vlastníky nemovitostí.

Dle pochůzky a prohlídky špatně přístupného toku je třeba v obci realizovat komplexní pročištění koryta, úpravu a zpevnění břehů a nábrežních zdí v délce cca 700 m.

### Náklady na pročištění a úpravu koryta

odhad: ..... 8 mil. Kč

