

Nezamyslice (Těšice)**Stávající stav**

Jedná se o obec Těšice u Nezamyslic. Po severozápadním okraji zástavby protéká místní vodní tok – Dětkovický potok, který při jarním tání v roce 2006 vyběžil a záplavová čára dosáhla na pravém břehu k několika objektům na místním hřišti a za hřištěm. Hladina nad terénem dosahovala výšky cca 30 cm nad okolním terénem. V současné době je již koryto potoka v uvedené lokalitě pročištěno od nánosů ve dně s tím, že vytěžená zemina byla uložena podél břehové hrany a vytvořila se tak ochranná hrázka výšky cca 50 cm nad terénem. Šířka dna Dětkovického potoka je cca 1 m, hloubka pod terénem cca 1 – 1,5 m.

**Návrh protipovodňových opatření**

V době zvýšených stavů na Dětkovickém potoce je třeba v lokalitě osady Těšice odstraňovat z koryta plovoucí předměty tak, aby se nehromadily na návodní straně úzkého mostku na silnici do obce Dřevnovice. Průběžně je třeba udržovat koryto v dobrém stavu a odtěžovat případné další nánosy ze dna toku a z materiálů pak zvyšovat pravobřežní ochrannou hrázku.

Náklady na protipovodňová opatření

celkem: 1,2 mil. Kč

