

Bouzov

Stávající stav

Obec Bouzov se nachází v členitém, kopcovitém a většinou zalesněném území v pravobřežní části povodí řeky Třebůvky. Obec je rozčleněna do několika částí – lokalit, které mají své názvy. Dle podkladů obdržených od objednatele jsou z hlediska odtokových poměrů problematické tři lokality na sebe navazující, kterými protéká jedna vodoteč většinou bystřinného charakteru. Touto vodotečí je Blažovský potok, který pramení v lesích nad lokalitou Bouzov - Kadeřín. Níže po toku pak protéká dalšími lokalitami Bouzov – Blažov a nad zaústěním do Třebůvky lokalitou Kozov.

Popis stávajícího stavu tohoto drobného vodního toku a návrh protipovodňových opatření podél toku a na toku je uveden v samostatné kapitole týkající se popisu vybraných lokalit na tocích ve správě ZVHS – viz druhá část popisu lokalit v této složce.



Nejproblematičtější stav je v dolní části celého toku, kde Blažovský potok protéká těsně mezi silnicí a zástavbou a oplocením rodinných domků, chalup a chat. Většinou svislé kamenné opěrné



a nábrežní zídky a zdi na obou březích jsou často podemilány a borceny. Po zanešení dna koryta a ucpaní trubních propustků a přístupových lávek k nemovitostem dochází k vybřežování vyšších průtoků a k odtoku vybřežených vod po místní silnici a ve snížených průtočných profilech mimo silnici. Zde pak erodují terén i silnici a splaveniny jsou unášeny níže po toku, kde ještě více snižují kapacitu tak malého a úzkého koryta a navíc se splaveniny dostávají až do koryta recipientu – do řeky Třebůvky. Při vyšších srážkách nestačí koryto Blažovského potoka odvádět vody pod

mostkem na hlavní silnici a do Třebůvky a tak se vyšší vody přelévají i přes silnici a zaplavují okolní luční pozemky, kde se ukládají i jemnější splaveniny. Zanášením průtočných profilů potoka i Třebůvky se tak stav odtokových poměrů ještě více zhoršuje.

Návrh protipovodňových opatření

Popis úprav odtokových poměrů a protipovodňových opatření je pro Blažovský potok uveden ve druhé části popisu vytypovaných lokalit na tocích ve správě ZVHS – viz níže.

Ve výustní trati (od objektu lesní správy ČR až ke korytu Třebůvky) je třeba cca v délce 150 m odtěžit z koryta a z mostního profilu pod hlavní komunikací štěrkové nánosy a upravit svahy nad i pod

mostkem odstraněním keřových porostů pro zpřístupnění koryta Blažovského potoka.

Rovněž na toku Třebůvky je třeba provést pročištění koryta a odtěžit štěrkové a štěrkopísčité nánosy splavenin v úseku pod zaústěním Blažovského potoka, především při konvexních březích tak, aby zpětné vzdutí z řeky dosahovalo co nejméně při povodních do koryta Blažovského potoka, kde rovněž dochází k usazování splavenin ve výustní části toku a k zmenšování jeho kapacity.

Konkrétní návrhy úprav a opatření na toku Třebůvky v této lokalitě bude nutno ověřit podrobnější pochůzkou a zaměřením příčných profilů toku v potřebném úseku pro potřeby zpracování hydrotechnických výpočtů průběhů hladin povodňových průtoků a ověření kapacity koryta.

Náklady na protipovodňová opatření

předběžný odhad: 4,5 mil. Kč



